

# Due Max (900x600mm)

[Due Max.jpg](#)

Máquina de corte a laser de CO2 90W

Área de trabalho: 900x600mm

Antes de iniciar:

Checklist antes de usar a máquina:

- compressor de ar está ligado
- chiller está ligado
- exaustor (sala da router) está ligado
- máquina laser está ligada
- altura do laser sobre a superfície do material (9.5mm) -- utilize a regua preta

Ação / Materiais / Velocidade / Potência

Corte de MDF 3mm --> vel: 25 mm/s --> pot: 90%

Corte de MDF 6mm --> vel: 15 mm/s --> pot: 98%

Corte de MDF 9mm --> vel: 05 mm/s --> pot: 98%

Gravação em MDF --> vel: 20mm/s --> pot: 15%

Corte de Acrílico 5mm --> vel: 15 mm/s --> pot: 90%

## Tecidos

Organza 100% polyester (corte) vel: 50 mm/s --> pot 30%

---

Revision #5

Created 2026-03-10 22:03:22 UTC by poalab

Updated 2026-04-15 21:09:10 UTC by Guest