
Preparação do arquivo

Importe o SVG no easel



Configure utilizando:

Material: PCM - 3mm de espessura
Bit: 1mm
Cut Settings:
Feed rate: 200mm/min

Plunge rate: 40 mm/min
Depth per pass: 0.05mm

Fill method: Offset

Plunge: Ramp 5o

Milling Direction: default

Para as trilhas:
Cut: 0.12mm
Cut Path: Cut outside shape path

Para os furos: Utilize o Drill

Para a borda:
Cut: 3mm
Cut path outside shape path

Exporte o arquivo .nc (1 arquivo com as trilhas e furos e 1 arquivo com o corte - troca de fresa)

Revision #3
Created 2026-04-24 18:29:35 UTC by Guest
Updated 2026-04-24 18:59:57 UTC by Guest